

Before use charge the torch for a minimum of 6 hours (maximum of 12 hours). Keep the torch switched off during this period. While charging a red indicator on the working light will be illuminated. This will turn green when fully charged.

## Switch

- Press **once** for low beam
- Press **twice** for high beam
- Press **three times** for flash mode
- Press **four times** for working light
- Press **five times** to turn off



Charge port



Working light

Charge indicator

The light will begin to dim when the battery is discharged. Place on charge immediately to ensure an efficient battery is maintained. The battery is non replaceable. Use supplied charger only.

## Specification:

- Main Beam - single 10w T6 LED
- Work lamp - 15 5730 LED
- Main beam - 400 lumens
- Work lamp - 80 lumens
- Battery - 3.7v/6000mA lithium battery
- Working time - approx 15 hours
- Charge time - approx 12 hours

DC 4.2v/500mA 





**Hotline**  
horizont group

## Betriebsanleitung – 47L200L / 38126120 – Explorer Lithium

Vor der Benutzung muss die Taschenlampe mindestens 6 Stunden aufgeladen werden (maximal 12 Stunden). Die Taschenlampe während dieses Ladevorgangs nicht einschalten. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote Anzeige im Arbeitslicht. Diese Anzeige wird grün, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist.

### Schalter

- 1 x Drücken für normalen Lichtstrahl
- 2 x Drücken für hellen Lichtstrahl
- 3 x Drücken für Blitz-Modus
- 4 x Drücken für seitliches Arbeitslicht
- 5 x Drücken zum Auschalten



Der Lichtstrahl wird gedimmt, wenn der Akku schwächer wird. Das Ladegerät sollte dann schnellstmöglich angeschlossen werden um die Leistung des Akkus zu erhalten. Der Akku ist nicht auswechselbar. Zum Aufladen nur das beiliegende Ladegerät verwenden.

### Technische Daten

- Hauptlicht – Einzelne 10 W T6 LED
- Arbeitslicht – 15 5730 LED
- Hauptlicht – 400 Lumen
- Arbeitslicht – 80 Lumen
- Akku – 3,7 V/6.000 mAh Lithium Akku
- Leuchtdauer – bis zu 15 Stunden
- Ladezeit – ungefähr 12 Stunden

DC 4.2v/500mA

